


Truckrapport

VOLVO FH 500 6X4



Het kenteken BX-HJ-51 hoort bij een Volvo Fh 500 6x4. Deze truck (opleggertrekker) werd toegelaten op 04-01-2010. De APK is geldig tot 20-01-2024. Het lege gewicht is 10.170 kg en de maximale toegestane massa is 28.000 kg.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	28. Keuring #10
2. Uiterlijk	29. Keuring #10 - Gebrek #1
3. Historie	30. Keuring #10 - Gebrek #2
4. Status	31. Keuring #10 - Gebrek #3
5. Motor	32. Keuring #9
6. Brandstof #1	33. Keuring #8
7. Eigenschappen	34. Keuring #8 - Gebrek #1
8. Carrosserie	35. Keuring #8 - Gebrek #2
9. Afmetingen	36. Keuring #7
10. Massa	37. Keuring #7 - Gebrek #1

11. Trekkracht

12. As #1

13. As #2

14. As #3

15. Keuring #13

16. Keuring #13 - Gebrek #1

17. Keuring #13 - Gebrek #2

18. Keuring #13 - Gebrek #3

19. Keuring #13 - Gebrek #4

20. Keuring #13 - Gebrek #5

21. Keuring #12

22. Keuring #11

23. Keuring #11 - Gebrek #1

24. Keuring #11 - Gebrek #2

25. Keuring #11 - Gebrek #3

26. Keuring #11 - Gebrek #4

27. Keuring #11 - Gebrek #5

38. Keuring #7 - Gebrek #2

39. Keuring #6

40. Keuring #6 - Gebrek #1

41. Keuring #6 - Gebrek #2

42. Keuring #6 - Gebrek #3

43. Keuring #5

44. Keuring #5 - Gebrek #1

45. Keuring #5 - Gebrek #2

46. Keuring #5 - Gebrek #3

47. Keuring #5 - Gebrek #4

48. Keuring #4

49. Keuring #3

50. Keuring #2

51. Keuring #1

52. Eigenaar #1

53. Eigenaar #2

1. Algemeen

Merk	Volvo
Model	Fh 500 6x4
Handelsbenaming	Fh 500 6x4

2. Uiterlijk

Soort	Truck
Inrichting	Opleggertrekker

3. Historie

Datum eerste toelating	04-01-2010
Datum afgifte Nederland	04-01-2010
Datum laatste tenaamstelling	11-01-2010
APK vervaldatum	20-01-2024
Tachograaf vervaldatum	14-01-2024

4. Status

Terugroepactie	Nee
Verzekerd	Ja
Geïmporteerd	Nee
Geëxporteerd	Nee
Taxi	Nee

5. Motor

Aantal cilinders	6
Cilinderinhoud	12.780 cm ³

6. Brandstof #1

Brandstof-nummer	1
Brandstof	Diesel
Emissieklasse	5
Vermogen	375,00 kW (511 pk)

7. Eigenschappen

Aantal zitplaatsen	2
Aantal wielen	6

8. Carrosserie

Carrosserie-nummer	1
Categorie	N3
Type	BC
Type omschrijving	Opleggertrekker
Plaats chassisnummer	R. balk by vooras

9. Afmetingen

Lengte	692 cm
Breedte	254 cm
Wielbasis	457 cm

10. Massa

Leeg gewicht	10.170 kg
Rijklaar gewicht	10.270 kg
Technisch limiet massa	35.000 kg
Wettelijk limiet massa	28.000 kg

Maximum massa samenstelling	50.000 kg
-----------------------------	-----------

11. Trekkracht

Maximaal trekgewicht oplegger	39.730 kg
-------------------------------	-----------

12. As #1

As-nummer	1
Plaatscode	Voor
Aangedreven	Nee
Hefas	Nee
Wettelijk limiet	9.000 kg

13. As #2

As-nummer	2
Plaatscode	Achter
Aangedreven	Ja
Hefas	Nee
Weggedrag code	Luchtvering
Wettelijk limiet	9.500 kg

14. As #3

As-nummer	3
Plaatscode	Achter
Aangedreven	Ja
Hefas	Nee
Weggedrag code	Luchtvering
Wettelijk limiet	9.500 kg

15. Keuring #13

Keuring datum	05-01-2023
Aantal gebreken	5

16. Keuring #13 - Gebrek #1

Keuring datum	05-01-2023
Gebrek identificatie	280
Gebrek omschrijving	Onderdeel reminrichting beschadigd, gescheurd of gebroken
Soort actie	Gerepareerd

17. Keuring #13 - Gebrek #2

Keuring datum	05-01-2023
Gebrek identificatie	391
Gebrek omschrijving	Ruitenwisherinstallatie geeft onvoldoende zicht
Soort actie	Gerepareerd

18. Keuring #13 - Gebrek #3

Keuring datum	05-01-2023
Gebrek identificatie	497
Gebrek omschrijving	Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt
Soort actie	Gerepareerd

19. Keuring #13 - Gebrek #4

Keuring datum	05-01-2023
Gebrek identificatie	AC1

Gebrekk omschrijving	Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm
Soort actie	Adviespunt

20. Keuring #13 - Gebrek #5

Keuring datum	05-01-2023
Gebrekk identificatie	RA2
Gebrekk omschrijving	Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen
Soort actie	Adviespunt

21. Keuring #12

Keuring datum	20-01-2022
Gebreken	Geen

22. Keuring #11

Keuring datum	22-12-2020
Aantal gebreken	5

23. Keuring #11 - Gebrek #1

Keuring datum	22-12-2020
Gebrekk identificatie	117
Gebrekk omschrijving	Uitlaatsysteem ondeugdelijk bevestigd
Soort actie	Gerepareerd

24. Keuring #11 - Gebrek #2

Keuring datum	22-12-2020
Gebrekk identificatie	505

Gebrek omschrijving	Waarschuwingsinrichting elektronisch remsysteem geeft defect aan
Soort actie	Gerepareerd

25. Keuring #11 - Gebrek #3

Keuring datum	22-12-2020
Gebrek identificatie	584
Gebrek omschrijving	Stadslicht werkt niet (goed)
Soort actie	Gerepareerd

26. Keuring #11 - Gebrek #4

Keuring datum	22-12-2020
Gebrek identificatie	589
Gebrek omschrijving	(Zij-)markeringslicht werkt niet (goed)
Soort actie	Gerepareerd

27. Keuring #11 - Gebrek #5

Keuring datum	22-12-2020
Gebrek identificatie	RA2
Gebrek omschrijving	Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen
Soort actie	Adviespunt

28. Keuring #10

Keuring datum	03-01-2020
Aantal gebreken	3

29. Keuring #10 - Gebrek #1

Keuring datum	03-01-2020
Gebreke identificatie	115
Gebreke omschrijving	Uitlaatsysteem niet gasdicht
Soort actie	Gerepareerd

30. Keuring #10 - Gebreke #2

Keuring datum	03-01-2020
Gebreke identificatie	234
Gebreke omschrijving	Koordlagen van luchtveerbalg beschadigd
Soort actie	Gerepareerd

31. Keuring #10 - Gebreke #3

Keuring datum	03-01-2020
Gebreke identificatie	497
Gebreke omschrijving	Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt
Soort actie	Gerepareerd

32. Keuring #9

Keuring datum	31-12-2018
Gebreken	Geen

33. Keuring #8

Keuring datum	08-01-2018
Aantal gebreken	2

34. Keuring #8 - Gebreke #1

Keuring datum	08-01-2018
---------------	------------

Gebrek identificatie	589
Gebrek omschrijving	(Zij-)markeringslicht werkt niet (goed)
Soort actie	Gerepareerd

35. Keuring #8 - Gebrek #2

Keuring datum	08-01-2018
Gebrek identificatie	AC4
Gebrek omschrijving	Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm
Soort actie	Adviespunt

36. Keuring #7

Keuring datum	03-01-2017
Aantal gebreken	2

37. Keuring #7 - Gebrek #1

Keuring datum	03-01-2017
Gebrek identificatie	D14
Gebrek omschrijving	Uitlaatsysteem niet gasdicht/ondeugdelijk bevestigd 5.*.11
Soort actie	Gerepareerd

38. Keuring #7 - Gebrek #2

Keuring datum	03-01-2017
Gebrek identificatie	K04
Gebrek omschrijving	Werking/toestand verplicht licht/retroreflector 5.*.55
Soort actie	Gerepareerd

39. Keuring #6

Keuring datum	13-01-2016
Aantal gebreken	3

40. Keuring #6 - Gebrek #1

Keuring datum	13-01-2016
Gebrek identificatie	AC1
Gebrek omschrijving	Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm
Soort actie	Adviespunt

41. Keuring #6 - Gebrek #2

Keuring datum	13-01-2016
Gebrek identificatie	G05
Gebrek omschrijving	Band onvoldoende profiel 5.*.27
Soort actie	Gerepareerd

42. Keuring #6 - Gebrek #3

Keuring datum	13-01-2016
Gebrek identificatie	K04
Gebrek omschrijving	Werking/toestand verplicht licht/retroreflector 5.*.55
Soort actie	Gerepareerd

43. Keuring #5

Keuring datum	30-12-2014
Aantal gebreken	4

44. Keuring #5 - Gebrek #1

Keuring datum	30-12-2014
Gebrek identificatie	F15
Gebrek omschrijving	Wiellager heeft teveel speling 5.*.20
Soort actie	Gerepareerd

45. Keuring #5 - Gebrek #2

Keuring datum	30-12-2014
Gebrek identificatie	G04
Gebrek omschrijving	Band karkas zichtbaar of vertoont uitstulping 5.*.27
Soort actie	Gerepareerd

46. Keuring #5 - Gebrek #3

Keuring datum	30-12-2014
Gebrek identificatie	G05
Gebrek omschrijving	Band onvoldoende profiel 5.*.27
Soort actie	Gerepareerd

47. Keuring #5 - Gebrek #4

Keuring datum	30-12-2014
Gebrek identificatie	K04
Gebrek omschrijving	Werking/toestand verplicht licht/retroreflector 5.*.55
Soort actie	Gerepareerd

48. Keuring #4

Keuring datum	24-12-2013
---------------	------------

Gebreken

Niet digitaal geregistreerd

49. Keuring #3

Keuring datum

03-01-2013

Gebreken

Niet digitaal geregistreerd

50. Keuring #2

Keuring datum

23-12-2011

Gebreken

Niet digitaal geregistreerd

51. Keuring #1

Keuring datum

22-12-2010

Gebreken

Niet digitaal geregistreerd

52. Eigenaar #1

Type eigenaar

Eigenaar/eigenaren onbekend

Vanaf

04-01-2010

Tot

11-01-2010

Aantal dagen

7

53. Eigenaar #2

Type eigenaar

Rechtspersoon

Vanaf

11-01-2010

Tot

Heden

Aantal dagen

4797